

TARN : Incendie dans une entreprise de construction de palettes et emballages bois

Il est presque midi lorsqu'un incendie se déclenche, le dimanche 21 février 2016, au sein d'une entreprise de construction de palettes et emballages bois, située sur la commune de Gaillac, générant un important panache de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde.

Pour des raisons qui restent à déterminer, un bâtiment abritant un tout nouveau séchoir à palettes dont la construction s'est achevée il y a tout juste un mois, s'est totalement embrasé. Les secours, composés d'une trentaine d'intervenants placés sous l'autorité du LTN J-F Alibert, sont confrontés à un violent feu de 7200 palettes bois, qui a percé en toiture du bâtiment à structure métallique et qui menace de se propager aux nombreux autres stocks de palettes situés sous le vent de secteur sud-est soufflant en rafales. Les locaux techniques du séchoir ainsi qu'une cabine de peinture automatique en cours d'installation sont également directement menacés par le sinistre.

Les objectifs donnés par le chef de groupe sont les suivants :

- éviter la propagation aux différents stockages de palettes voisins
- protéger les locaux techniques du séchoir, ainsi que la cabine de peinture en cours d'installation
- assurer la permanence de l'eau par une alimentation fiable

Dix véhicules (des CIS Gaillac, Albi, Lisle sur Tarn et Cahuzac sur Vère) dont deux deux moyens aériens, armés par près de 30 intervenants, ont permis de circonscire le sinistre rapidement, grâce notamment à une sectorisation fonctionnelle efficace de l'intervention : extinction, alimentation et SSO. Vers 16H, les secours étaient maîtres du feu, qui était éteint à 18H.

La rapidité d'intervention des sapeurs-pompiers a permis de préserver l'outil de production, et de maintenir la confiance des clients de l'entreprise.

Eléments favorables :

- Entreprise fermée au moment du sinistre
- Présence rapide sur les lieux du responsable
- Montée en puissance rapide de la chaîne de commandement
- Réactivité des premiers intervenants, et aucun blessé à déplorer

Eléments défavorables :

- Incertitude sur la pérennité des points d'eau
- Flux thermique très important
- Vent défavorable
- Accès unique pour accéder sur le site

Rédacteur : Commandant Sebastien Lamadon-Perie SDIS 81

Crédit photo: SDIS 81/Cellule photo/CCH L. Thémiot

Contact Presse

Service Communication - SDIS 81
Mme Sandrine SUBREVILLE
Tél. : 05 63 77 35 39 - 06 71 00 51 53
courriel : communication@sdis81.fr



Crédit photo: SDIS 81/Cellule photo/CCH L. Thémiot